



Einzelheit U
M 1:1

Montage der Dichtung mit
Kerben nach außen
Gültig für Schnitt A-A
C-C
E-E

Bei Montage
41
42
43

Pos 27/28 mit
Drehmoment von
560 Nm definiert anziehen

Pos 21 nach Montage an
Pos 07 heften

gedreht gezeichnet
Bohrung verschlossen

gedreht gezeichnet
Bohrung verschlossen

Bohrung verschlossen
mit Loctite
gesichert

gedreht gezeichnet
M 1:2

gedreht gezeichnet
M 1:2

mit Loctite
gesichert

mit Loctite
gesichert

mit Loctite
gesichert